

GENERALSCAN

**GS M52
ТЕРМИНАЛ
СБОРА ДАННЫХ**

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



RU

■ ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор терминала сбора данных Generalscan GS M52.

В этом руководстве содержится информация, необходимая для работы с мобильным компьютером GS M52. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с support@generalscan.cloud.

■ АВТОРСКОЕ ПРАВО

Товарные знаки GENERALSCAN зарегистрированы во многих странах мира, все права защищены компанией Generalscan Inc и/или ее дочерними компаниями. Данное руководство содержит информацию, являющуюся собственностью Generalscan. Он предназначен исключительно для информации и использования сторонами, эксплуатирующими и обслуживающими оборудование, описанное в настоящем документе. Такая личная информация не может быть использована, воспроизведена или раскрыта любым другим сторонам для любых других целей без явно выраженного письменного разрешения Generalscan.

Все спецификации и знаки, приведенные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все программное обеспечение, не имеющее лицензий, не должно передаваться другим лицам.

■ ВНИМАНИЕ: ЛАЗЕР!

Избегайте попадания луча лазера в глаза напрямую или через оптические приборы.



■ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- Не погружайте и не подвергайте воздействию воды или других жидкостей, а также не подвергайте возгоранию, взрыву или другой опасности;
- Не разбирайте и не открывайте, не сминайте, не сгибайте и не деформируйте, не прокалывайте и не кромсайте АКБ;
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и контакта металлических или токопроводящих предметов с клеммами аккумулятора.
- Не используйте аккумулятор, если он выпуклый, деформированный или поврежденный.
- При зарядке температура АКБ и зарядного устройства должна быть в диапазоне от 0°C до +40°C;
- Не используйте АКБ, отличные от тех, которые поставляются GENERALSCAN, в противном случае мы не несем ответственности за последствия;
- Утилизируйте батарейки в соответствии с инструкциями;
- Пожалуйста, соблюдайте местные правила, чтобы своевременно утилизировать использованные АКБ.

■ СОСТАВ КОМПЛЕКТА



GeneralScan T52 (Включая АКБ 1шт) 1шт, наушники 1шт,
Кабель USB Type-C 1шт, Краткое руководство
пользователя 1шт.

■ ФУНКЦИОНАЛ



■ УСТАНОВКА АКБ И SD-КАРТЫ


A. Снимите крышку АКБ

(1) Сдвиньте замок крышки вправо, затем (2) откройте и уберите крышку АКБ.



B. Установите SD-карту

(1) Вытащите слот SD-карты, установите ее в слот и (2) верните его на место.



C. Установите АКБ

Поместите верхнюю часть АКБ на ее место, после чего надавите на нижнюю часть до полной установки АКБ.



D. Установите крышку АКБ

(1) Поместите крышку АКБ на свое место, после чего (2) сдвиньте замок крышки влево для ее закрытия.



■ УСТАНОВКА АКБ И SD-КАРТЫ



ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды



ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды, после чего в появившемся меню выберите «Выключить».



ПЕРЕЗАГРУЗКА

Если ТСД зависает или не работает нажмите и удерживайте кнопку включения 10 секунд для принудительной перезагрузки.



АКТИВАЦИЯ

При первом использовании устройства или после сброса до заводских настроек по умолчанию, пожалуйста, убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi, чтобы автоматически активировать библиотеку декодирования.



СКАНИРОВАНИЕ

При сканировании кода данные, которые он соберет выводятся в текстовом поле. Вы можете подробно настроить параметры сканирования при помощи приложения ScanSetting.



■ ЗАРЯДКА

Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что внутри или снаружи зарядного разъема нет воды.
Подключите кабель USB Type-C к интерфейсу зарядки.
Используйте адаптер, обеспечивающий питание 5В.



■ ОПОВЕЩЕНИЯ

Идет зарядка	Горит красный диод
Полностью заряжен	Горит зеленый диод
Bluetooth подключен	Сигнал / Вибрация
Сканирование выполнено	Сигнал

■ РАБОТА С БРАСЛЕТОМ


Generalscan T52 совместим с браслетом AB1800

1



Закрепите ТСД в АВ1800

2




3




Наденьте АВ1800 на
предпочитаемую руку

4




■ РАБОТА С БРАСЛЕТОМ

ТСД можно поворачивать в необходимое положение



■ РАБОТА СО СКАНЕРАМИ

T52 полностью совместим с носимыми сканерами Generalscan



Сканирование сканером-кольцом



Сканирование сканером-перчаткой



Сканирование сканером-брелоком

■ РАБОТА СО СКАНЕРАМИ

Сканера GS можно подключить к терминалу по любому из трех режимов Bluetooth. При помощи Bluetooth HID, Bluetooth SPP или Bluetooth BLE.

Используйте пару ТСД и носимого сканера для работы со штрихкодами на складах и предприятиях.

Режим Bluetooth HID

Шаг 1. Режим Bluetooth HID работает как ввод с клавиатуры. Когда Вы считываете код данные выводятся в виде текста в месте установки курсора.



Режим Bluetooth HID (*)

Синий диод на устройстве быстро мигает. Это значит, что устройство находится в режиме сопряжения по Bluetooth (режим HID).


Шаг 2. Включите Bluetooth на Вашем устройстве.




Шаг 3. Выберите устройство



Когда сопряжение будет выполнено синий диод выключится. Это сигнализирует об успешном подключении.



Шаг 4. Откройте приложение для ввода текста на GS T52, когда Вы считаете код данные о нем введутся в место, где установлен курсор. Штрихкод ниже предназначен для тестирования.



Generalscan (тестовый код)



■ РАБОТА СО СКАНЕРАМИ

Режим Bluetooth SPP

Режим Bluetooth SPP - для работы через последовательный порт. Необходимо программное обеспечение для передачи данных через последовательный порт. Режим SPP также может использовать программное обеспечение последовательного порта для отправки команд сканеру. Мы предоставляем приложение Generalscan Keyboard Pro, которое поможет вам преобразовать последовательные данные в данные клавиатуры, которые могут выводить данные при наведении курсора, или вы можете использовать его для отправки команд.

Шаг 1. Считайте штрихкод «Режим Bluetooth SPP»



Режим Bluetooth SPP



Keyboard Pro

Синий диод на сканере медленно мигает. Это значит, что устройство в режиме сопряжения (Режим SPP)

Шаг 2. Откройте приложение и «Включите Bluetooth», после чего смените клавиатуру на клавиатуру Generalscan

Шаг 3. Выберите «Подключить сканер»



Шаг 4. Выберите «Сканер Bluetooth»



Шаг 5. Нажмите «Выбрать»

Go Select

Шаг 6. Выберите Ваш сканер

GS R1120-B12887
DC-0030BB-F3E

Шаг 7. Введите PIN-код «1234»

1234

Шаг 8. Вы увидите данные на своем устройстве



■ РАБОТА СО СКАНЕРАМИ

Режим Bluetooth BLE

Режим Bluetooth BLE - протоколом с низким энергопотреблением. Для передачи данных требуется программное обеспечение, которое также может использоваться для отправки команд сканеру. Для корректного вывода данных рекомендуем использовать приложение Keyboard Pro от Generalscan. Оно поможет вывести данные в текстовом формате в месте установки курсора.

Шаг 1. Считайте штрихкод «Режим Bluetooth BLE»



Режим Bluetooth BLE



Keyboard Pro

Синий диод мигнет два раза быстро и один - коротко. Это значит что устройство вошло в режим сопряжения (Режим BLE)

Шаг 2. Откройте приложение и выберите «Включить Bluetooth», после чего смените клавиатуру на клавиатуру Generalscan.

Шаг 3. Нажмите «Подключить сканер»



Шаг 4. Нажмите «Сканер Bluetooth»



Шаг 5. Нажмите «Выбрать»

Go Select

Шаг 6. Выберите свой сканер

GS R1120-B12887
DC.00:30.00:0F:35

Шаг 7. Вы увидите данные, хранящиеся на Вашем устройстве



■ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



GS Keyboard Pro



Generalscan OTA Tools



ScanSetting



DecodeDemo

■ ДРУГИЕ ЯЗЫКИ



Deutsch



Español



Русский



日本語



한국어



中文



Português



Français



Türkçe



English



Информация о гарантии

Для получения подробной информации о гарантийном обслуживании устройств Generalscan посетите www.generalscan.cloud/warranty



Техподдержка

При возникновении проблем с любым устройством Generalscan посетите страницу www.generalscan.cloud/services

GENERALSCAN

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ GENERALSCAN T52

Email: Support@generalscan.cloud

© GENERALSCAN Все права защищены

Версия 1.0

